



CONSERVAZIONE RESTAURO

MONUMENTO AI CADUTI

Ponti sul Mincio (MN)

La superficie del monumento è stata idropulita a medio bassa pressione al fine di eliminare i depositi polverulenti, le integrazioni incoerenti scarsamente coese e le porzioni in fase di stacco. E' stato steso un trattamento biocida su tutte le superfici lapidee poiché interessate dalla presenza di organismi biodeteriogeni e successivamente è stata effettuata una pulitura mediante aeroabrasivatura estesa alle gradinate, ai pavimenti e agli arconi in quanto interessate da incrostazioni fortemente ancorate. L'intervento di restauro relativo alle fughe in malta cementizia è stato caratterizzato dalla rimozione delle stuccature incoerenti e distaccate dal supporto, quindi il successivo intervento di stuccatura, microstuccatura e stilatura dei giunti, e la velatura finale delle fughe. Si è effettuata la sigillatura delle fughe relative alle piastre di copertura al monumento. A completamento dell'opera è stato realizzato il nuovo impianto di illuminazione a seguito di un approfondito studio illuminotecnico ed infine il nuovo impianto di irrigazione delle aree verdi di pertinenza del monumento.

 **Trevi**
RESTAURI
RESTAURO
ARTISTICO
MONUMENTALE

*Conservare.
Recuperare.
Valorizzare.*