



CONSERVAZIONE RESTAURO

MADONNA DELL'ACQUA

Mussolente (VI)



Prospetto facciata principale: elementi lapidei del timpano, sculture sommitali e inferiori, balaustra, cornicioni e marcapiani, capitelli, portale e basamenti: pulitura ad impacco e strumento abrasivo di precisione, consolidamento strutturale mediante incollaggi, iniezioni, riadesioni con pernature in acciaio Aisi, stuccature, microstuccature, trattamenti di consolidamento corticale e protezione superficiale. Trattamenti biocidi. Intonaci, stucchi e marmorini originali: Trattamento biocida selettivo, lavaggio di pulitura a bassa pressione, stuccatura cavillature, imprimitura di sottofondo e stesura di nuovo strato a marmorino con impasto a base di calce e inerti selezionati, non coprente.

*Conservare.
Recuperare.
Valorizzare.*