



## CONSERVAZIONE RESTAURO

# FONTANA DI PIAZZA RIOLFATTI

Villa Lagarina (TN)

 **Trevi**  
**RESTAURI**  
RESTAURO  
ARTISTICO  
MONUMENTALE

L'intervento di restauro conservativo ha previsto la riparazione del sistema di erogazione dell'acqua, la revisione e la riparazione del sistema di scarico delle acque. L'integrazione della pavimentazione in acciottolato circostante la fontana con sigillatura degli interstizi con malta di calce idraulica e cemento a granulometria idonea. Il recupero conservativo ha previsto inoltre il rifacimento degli intonaci dei muretti (sedute) e del prospetto Est della fontana, compresa la rimozione degli intonaci staccati e degradati nonché la sistemazione delle murature sconnesse. Si è provveduto all'eliminazione degli organismi biodeteriogeni quali licheni, funghi ed alghe con l'applicazione di devitalizzante con vaporizzazione di soluzione algicida. La pulitura della pietra è stata eseguita a mezzo di impacchi di carbonato d'ammonio e EDTA in polpa di carta e limitatamente ad alcune zone particolari è stata impiegata una micro sabbatura a bassa pressione. E' stato eseguito il distacco, il restauro conservativo ed il rimontaggio del putto in pietra arenaria. Alla rimozione delle stuccature e ricostruzione con materiale compatibile all'originale, sono seguiti la stuccatura e le reintegrazioni delle pietre mediante incollaggio.

*Conservare.  
Recuperare.  
Valorizzare.*