



CONSERVAZIONE RESTAURO CAMPANILE CHIESA S. GIORGIO

San Giorgio in Salici (VR)



L'opera di restauro ha previsto l'estirpazione manuale delle piante superiori, un trattamento biocida iniziale mirato ad eliminare i depositi humiferi cui ha seguito un accurato idrolavaggio a pressione moderata. Le superfici sono state pulite mediante sistema aeroabrasivo a bassa pressione controllata e con l'impiego di inerti naturali. Le malte incoerenti sono state reintegrate con malte compatibili ed in cromia con l'originale, è stata data una tinteggiatura di finitura a velatura e steso un protettivo idrorepellente a rifiuto. L'apparato lapideo è stato pulito tramite idropulitura a bassa pressione e aeroabrasivatura di precisione, sono stati eseguiti interventi localizzati di stuccatura con malte compatibili al substrato e steso un protettivo silicatico. Le balaustre della cella campanaria sono state rimosse e sostituite con elementi in tufo uguali all'originale e poi portati in cromia. Gli elementi metallici sono stati spazzolati dell'ossidazione superficiale e trattati con convertitore di ruggine protettivo. Si è provveduto alla posa in opera delle lattonerie. Infine sono state riprese a grafite i numeri e le decorazioni del quadrante dell'orologio.

*Conservare.
Recuperare.
Valorizzare.*